

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская»,
1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г.
Шуя, ул. Союзная, д. 17.

09 июня 2025 г.

г. Шуя, г. Курск, г. Воронеж, г. Тула

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

I. Дата начала экспертизы 01 июня 2025 г.
Дата окончания экспертизы 09 июня 2025 г.

II. Место проведения экспертизы г. Шуя (место расположения объекта),
г. Курск, г. Воронеж, г. Тула

III. Заказчик экспертизы

Акционерное общество «Ивановореставрация» (АО «Ивановореставрация»), 153043 г. Иваново, ул. Тельмана, 7, ОГРН 1023700543954, ИНН 3730003271.

IV. Следующие сведения об экспертах.

Фамилия, имя, отчество	Подколзин Артём Михайлович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер
Учёная степень (звание)	-
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	ООО «Эксперт - Оценка», директор. Член Российской ассоциации реставраторов.
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 января 2023 года № 179: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признака-

	ми объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</i>
--	---

Фамилия, имя, отчество	Дорохина Ольга Владимировна
Образование	Высшее
Специальность	Инженер
Учёная степень (звание)	-
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	Председатель Тульского регионального отделения Союза реставраторов России; председатель Общественного совета при инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2023 года № 2483: - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</i>

Фамилия, имя, отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер
Учёная степень (звание)	-
Стаж работы	21 год
Место работы и должность	ООО «Фирма «ВиС», заместитель директора. Член Союза реставраторов России, член Российской ассоциации реставраторов.
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2023 года № 2483: - <i>проектная документация на проведение работ</i>

	<i>по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия
--	---

V. Ответственность экспертов

Эксперты в названном составе несут ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с Заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети), не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком, не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) Заказчика. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

VI. Цели и объекты экспертизы

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17 требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17, разработанная АО «Ивановореставрация» (г. Иваново) в 2025 году.

Разработчик проектной документации

АО «Ивановореставрация», 153043 г. Иваново, ул. Тельмана, 7, ОГРН 1023700543954, ИНН 3730003271, лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.05.2013 года № МКРФ 00772.

VII. Перечень документов, представленных Заказчиком на экспертизу:

Проектная документация, представленная в электронном виде в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
I	Раздел 1. Предварительные работы Книга 1.		
	ПР	Часть 1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.	
	ПР	Часть 2. Исходно- разрешительные материалы	
	ПР	Часть 3. Результаты предварительного исследования при ознакомлении с памятником и имеющимися о нем материалами	
	ПР	Часть 4. Программа научно- исследовательских работ	
	ПР	Часть 5. План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия	
	ПР	Часть 6. Фотофиксация объекта культурного наследия до начала работ	

	ПР	Часть 7. АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности	
II	Раздел 2. Комплексные научные исследования		
	НИ	Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования	
	НИ	Часть 2. Натурное изучение объекта культурного наследия. Инженерно-техническое обследование несущих конструкций с заключением и рекомендациями по ремонту.	
	ОЧ	Часть 3. Натурные исследования. Архитектурно-археологические обмерные	
		Часть 4. Отчет по комплексным научным исследованиям	
III	Раздел 3. Проект реставрации и приспособления		
	Стадия 2. Проект		
Книга 1.			
	ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка	
Книга 2. Часть 2.			
	АР	Архитектурные решения	
	КР	Конструктивные решения	
Книга 3.			
	СМ	Часть 3. Сводный сметный расчет.	

В составе исходно-разрешительной документации представлены копии следующих документов:

- Выписки из реестра лицензий Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.03.2025 (лицензия № МКРФ 00772 от 19.03.2025 г.);

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного комитетом Ивановской области по государственной охране культурного наследия от 09.08.2023 г. № 23.

- Приказа Министерства культуры РФ № 1352 от 17 июня 2016 г. о внесении изменений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Распоряжения Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия об внесении изменений в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской больницы с оградой и решеткой», 1841 г. (Ивановская обл., Шуя, Союзная ул., 17) от 12.08.2015 г. № 436.

- Распоряжения №103-0 Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской больницы с оградой и решеткой», 1841 г. (Ивановская обл., Шуя, Союзная ул., 17) от 07.06.2016 г.

Документы, представлены заказчиком в достаточном объёме для формирования выводов экспертной комиссии. Отдельный перечень в приложении не требуется.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

При проведении экспертизы государственными экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной документации;
- изучение архивных и библиографических источников, правовой и нормативной базы.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы и оценки соответствия представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия в части обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы и компетенцией экспертов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Х. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

1. Сведения об объекте культурного наследия

Рассматриваемая проектная документация выполнена с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17 в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного комитетом Ивановской области по государственной охране культурного наследия от 09.08.2023 г. № 23.

Объект: «Больница Киселевская»

Адрес объекта: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17.

Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ: 411410018510006.

Категория историко-культурного значения: федерального значения.

Вид объекта: Памятник.

Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и архитектуры.

Дата создания: 1844 г.

Документ о постановке на охрану: Постановление Совета Министров РСФСР "О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" от 04.12.1974 г. № 624.

Границы территории: Утверждены приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 09.08.2015 г. № 73.

Сведения о Предмете охраны объекта культурного наследия

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г., расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17 утвержден распоряжением Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 12 августа 2015 г. № 436 «О внесении изменений в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17)», в составе:

Градостроительное положение: в центре города Шуи, на «красной линии» ул. Союзной.

Объемно-пространственная композиция: двухэтажный на подвале, П-образный в плане объем, перекрытый вальмовой кровлей. Мезонин над цен-

тральной частью, перекрытый двускатной кровлей. В центре мезонина - низкий глухой барабан на квадратном невысоком постаменте завершен уплощенным куполом.

Конструкции и материалы: стены кирпичные, оштукатуренные, кровли и покрытие купола металлические.

Элементы фасадной композиции: симметрия главного фасада. Портик из шести полуколонн ионического ордера, поставленный на слабо выступающий ризалит первого этажа. Завершение портика треугольным фронтоном. Арочные окна в интерколумниях второго этажа, в других частях здания окна прямоугольные. Формирование горизонтальных членений за счет цоколя, междуэтажных полочек и широкого фриза. Металлические решетки между полуколоннами под арочными окнами. Надпись в поле фриза на главном фасаде (восстановление исторического текста).

Элементы оформления фасадов: профилировка карнизов, лепные композиции по осям окон во фризе, рисунок решеток под арочными окнами, профилировка архивольтов, подоконные полочки на консолях. Рисунок оконных переплетов.

2. Сведения, полученные в результате рассмотрения проектной документации, являющейся объектом экспертизы

В составе проектной документации в Разделе «Комплексные научные исследования» представлены:

- *историко-архивные и библиографические исследования*

Выполнены АО «Ивановореставрация» (г. Иваново). Историко-архивные и библиографические изыскания проводились с целью уточнения информативной базы для определения первоначального облика памятника, его элементов и материалов, изменений архитектурного облика во времени, определения оптимального периода для проводимой реставрации. На основании изучения опубликованных архивных и литературных материалов составлен список библиографических источников, подобран иллюстративный материал, характеризующий основные этапы развития памятника, выявлены связанные с ним исторические события.

- *Натурное изучение объекта культурного наследия. Инженерно-техническое обследование несущих конструкций с заключением и рекомендациями по ремонту.*

Определено физическое состояние строительных конструкций и здания в целом, выявлены дефекты строительных конструкций, определена их эксплуатационная надежность и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации.

При проведении исследований проведены следующие работы:

- инструментальные обмеры строительных конструкций и деталей фасадов здания;

- раскрытие отдельных мест конструкций;

- обследование строительных конструкций механическим и неразрушающим методами;
- фотосъемка характерных дефектов, повреждений, деталей здания;
- составление чертежей по результатам обмеров и обследования наружных стен;
- выполнение проверочных расчетов несущих конструкций с целью определения их несущей способности;
- составление технического отчета.

Использованы следующие средства измерения и контроля:

- стальные рулетки 5, 10 м;
- штангенциркуль по ГОСТ 166;
- молоток Шмидта «Proseq» N34 1070342;
- долото стальное, бурав, молоток;
- рулетка лазерная BOSCH DLE 50 Professional;
- цифровой фотоаппарат SONY Cyber-shot;
- нивелир лазерный VEGA LP90;
- угломер электронный Multi-Digit pro;
- ультразвуковой дефектоскоп «Пульсар-2.0, зав№533»
- *Натурные исследования. Архитектурно-археологические обмеры.*

Специалистами АО «Ивановореставрация» (г. Иваново) были проведены обмерные работы, в ходе которых были получены габаритные размеры плана здания, проведена фотофиксация существующего состояния объекта. Чертежи, составленные по окончании обмерных работ, содержат следующую информацию:

- плановое положение несущих стен;
- размеры, показывающие их взаимное расположение;
- высотные отметки, показывающие фактический уровень земли, фактический уровень конструкций.
- *Отчет по комплексным научным исследованиям.*

Отчет по итогам проведения комплексных научных исследований является основным обобщающим материалом по всем видам научных исследований для обоснования проектных решений.

По результатам комплексных научных исследований была разработана проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17.

Согласно Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 апреля 2025 года предполагаемые к выполнению работы по сохранению объектов культурного наследия не оказывают влияние

на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности. Акт выполнен во исполнение требований Министерства культуры Российской Федерации, изложенных в письме от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП.

Краткая историческая справка об объекте культурного наследия

Объект культурного наследия «Больница Киселевская», 1844 г., расположен по адресу: Ивановская область, город Шуя, ул. Союзная, д. 17 находится на территории бывшего городского кремля.

Территория шуйского кремля делилась Никольской (позже Покровской, сейчас Союзной) улицей, идущей с запада на восток на две примерно равные части – северную и южную. В северо-восточной четверти кремля находились два соседских двора князей Дмитрия Матрюковича Черкасского и Ивана Ивановича Шуйского (брата царя Василия Шуйского), располагавшиеся у Никольских ворот. В той же северо-восточной четверти кремля располагался двор князя Дмитрия Михайловича Пожарского, «а в нем дворница вдова Катеринка Кирилова дочь в длину и с огородом 25 сажен [50 метров] и поперек 13 сажен [26 метров]». Свой двор в Шуе (находился с тыльной стороны Киселевской больницы) Д.М. Пожарский получил в награду от царя Михаила Романова в 1613 году, одновременно с боярским титулом и другими многочисленными пожалованиями.

Затем на этом месте располагались кожевенные заводы, как это отмечено на плане Шуи 1771 года. Считается, что на месте Киселевской больницы в 1812 году стоял дом городничего Павла Сергеевича Шульгина. По преданию, в доме городничего Шульгина губернатор и поэт И.М. Долгоруков написал оду «Пожар Москвы».

Этимология названия «Киселевская больница» объясняется связью с родом купцов Киселёвых. По завещанию Максима Васильевича его внуки Иван (1811–1860) и Дмитрий (1818–1859) Диомидовичи (сыновья Диомида Васильевича) построили в 1837–1844 годах городскую больницу, носящую в народе имя «Киселевской».

3 августа 1837 года вышло «Высочайше утвержденное положение Комитета Министров – О дозволении шуйским купцам Киселевым устроить в городе Шуе больницу».

На заседании Комитета была заслушана записка министра внутренних дел о возможности строить больницу в Шуе на средства названных купцов и вынесено постановление:

«Шуйский 1-й гильдии купец и почетный гражданин Иван Киселев вместе с родным его братом Дмитрием, желая ознаменовать делом благотворения признательность свою к памяти покойного деда их Василия Киселева, основателя семейного их благосостояния, объявили местному начальству намерение свое устроить в г. Шуе собственным иждивением больницу на 56 кроватей, под названием Шуйской-Киселевской...

Представленный учредителями проект об устройстве больницы заключается в следующем:

1) Они обязываются построить для больницы: а) двухэтажное каменное здание с церковью, крытое железом; б) отдельную каменную кухню с помещением для прислуги; в) каменный дом для вскрытия мертвых тел; г) каменный сарай с двумя погребам; д) каменную баню, и е) сад для прогулки больных.

2) На постройку сих зданий Киселевы определяют 90 000 рублей, принимая на себя попечение и присмотр за правильностью и прочностью работ.

3) Церковь они намерены снабдить также на свой счет полную утварью, а больницу всеми госпитальными потребностями, необходимыми хирургическими инструментами и медицинскою библиотекою; из полагаемого же комплекта 56 кроватей, обязываются содержать навсегда собственным иждивением 10 кроватей, и для сего внести в кредитное установление 20 000 руб., для обращения на издержки такового содержания получаемых с сей суммы процентов.

4) Из означенных 10 кроватей Киселевы определяют пять кроватей для жителей города Шуи, две – для жителей находящегося в Шуйском уезде села Кохмы, как места рождения их деда, а три – для отставных военных нижних чинов; затем остальные 46 кроватей они предоставляют в распоряжение их сограждан, из коих некоторые изъявили уже желание постоянно участвовать в содержании больницы, в которую должны быть принимаемы, кроме местных жителей, больные как военного, так и других ведомств.

Киселевы просят, чтобы в звание попечителя учреждаемой больницы и церковного старосты избираемо было потомственное лицо из рода Киселевых, и чтоб сверх того назначаемы были от городского общества, из почетных шуйских жителей, двое младших попечителей, кои вместе с врачом должны составлять Совет больницы, обязанный заведовать всею собственностью оной, заниматься внутренним ее управлением и наблюдать вообще за порядком и устройством заведения, отдавая отчет в управлении Владимирскому гражданскому губернатору.

Из дополнительного отзыва купцов Киселевых по сему делу видно, что по просьбе их, согласился принять попечительство над больницею г. генерал-адъютант граф Бенкендорф».

В сентябре 1837 года состоялась торжественная закладка городской больницы. На её строительство Киселевыми было израсходовано около 1 млн. руб. ассигнациями. На содержание больницы учредители внесли в кредитные учреждения капитал размером около 50 тыс. руб. серебром (по другим данным – 100 тыс. руб. ассигнациями).

Главный корпус Киселевской больницы выделяется среди городской застройки значительными размерами и торжественным оформлением фасада с портиком, колоннами и куполом больничной церкви. Проект создания больницы был изготовлен Московской художественной академией. Ее фасад и план в каче-

стве примера больничного здания 2-й четверти XIX века приведены в 6-м томе «Всеобщей истории архитектуры» в качестве образца типичного здания больницы.

Архитектор здания Киселевской больницы не установлен.

Как выглядел первоначальный проект больницы и сильно ли он отличался от реализованного пока неизвестно. В 1833–1842 годах вопросы строительства рассматривались Комиссией проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Проект больницы в Шуе был представлен для рассмотрения в Комиссию 14 ноября 1836 года. Комиссия проектов и смет «по рассмотрении проекта на постройку больницы в г. Шуе признала за нужное проект сей переделать на тот конец, дабы дать проекту сему по фасаду вид правильный и приятный и по планам по внутреннему расположению в размещении более удобства, чем сие показано на прилагаемых при сём чертежах...».

Итак, при рассмотрении в Комиссии проектов и смет проект шуйской больницы изначально был подвергнут критике, а затем доработан самими членами Комиссии – профессиональными архитекторами (обычная для того времени практика). Примерно за полтора месяца члены Комиссии составили новый проект больницы, который был рассмотрен на заседании 19 января 1837 года и одобрен 22 января 1837 года. Члены Комиссии, подписавшиеся под составленным проектом больницы, – полковник Зеге фон Лауренберг, Иосиф Шарлемань, архитектор Шарлемань 2-й, Д. Висконти, архитектор Висконти 2-й. Четверо из указанных архитекторов (братья Иосиф и Людвиг Шарлемани, а также братья Пьетро и Давид Висконти) – выпускники Академии художеств, отмечены в «Юбилейном сборнике» и известны талантом и трудолюбием. Они принимали участие в проектировании и строительстве многочисленных храмов, дворцов, казарм, больниц и особняков Петербурга и его дворцовых пригородов.

Торжественный фасад больницы (вместе с оградой) стилистически созвучен другим шуйским памятникам периода классицизма – Соборной колокольне, Покровской церкви, Гостиному двору, возовым весам, некоторым городским усадьбам.

Планировка больничного комплекса соответствует принципам построения городской усадьбы периода классицизма. Крупный главный корпус вытянут по красной линии улицы. Во дворе располагались 4 небольших одинаковых одноэтажных флигеля, в которых находились кухня, баня, прачечная и анатомическая комната. За двором имелся небольшой сад. Первоначально больница была рассчитана на 60 кроватей. Главный корпус – это крупное двухэтажное здание, П-образное в плане. Средняя часть его повышена полуэтажом и завершена уплощенным куполом на невысоком барабане. Главный (южный) фасад имеет симметричную трехчастную композицию и обращен к Покровской церкви.

Внутреннее расположение больницы было продумано и удобно. Сама больница поражала изяществом: комнаты были расписаны в различных цветах, и все почти отделаны под мрамор. Лестница на второй этаж здания была чугунной с красивыми решетками; полы во всех коридорах также были чугунные.

Владимирские губернские ведомости о Киселевской больнице писали следующее: «Шуйская Киселевская градская больница стоит в лучшей части города, подле присутственных мест, на широкой площади, и представляет красивое квадратное здание, с церковным куполом наверху, в виде ротонды. Размер и пропорция во всем построении превосходные; наружность всего здания истинно изящная, и внутреннее расположение столь же удобно, как и красиво. Предположено и всё изготовлено на 60 кроватей: особенное отделение назначено для больных благородного звания и особенное для женщин. Залы раскрашены цветами с применением к роду болезней; внутренние коридоры освещаются богатыми висячими металлическими фонарями, приготовленными на Выксинском и Шепелёвском заводах; сени и лестницы великолепны; вся лестница с решетками из чугуна; в сенях и во всех коридорах полы также чугунные. Цейхгауз, или комнаты со всеми принадлежностями для больных, снабжен богато. Для медиков предоставлены разные учебные пособия: электрическая машина, анатомический атлас Вебера и небольшая приличная библиотека. Особенно замечательна церковь необыкновенною красотою и изяществом: иконостас написан отличными художниками; стены сделаны под белый мрамор; а утварь церковная, ризы, сосуды, кресты и Евангелия, как праздничные, так и простые, отличаются редким вкусом и богатством. Вообще эта больница есть первое и даже в своем роде единственное из частных подобных заведений по городам России».

Известно, что купцы Киселевы имели тесные отношения с русскими масонами. В начале XIX века это было не просто данью моде, а возможностью получить влиятельные связи. В Шуе масонские увлечения Киселевых имели вполне реальные символические выражения, часть из которых утрачена, а часть сохраняется до сих пор. На фронте Киселевской больницы долгое время сохранялся солярный символ всевидящего ока — яркий масонский элемент украшения общественного здания. Масонские символы сохраняются и на парадных воротах фамильной усадьбы Киселевых, где до Октябрьской революции располагалась женская гимназия, а сейчас — начальные классы гимназии № 1.

Больничная церковь была освящена во имя Преподобного Василия Епископа Парийского 5 ноября 1844 года. Церковь освящалась архимандритом Боголюбского монастыря Феофилом в присутствии гражданского губернатора П.М. Донаурова. Церковь находилась на втором этаже, отделялась от крыши больницы круглым куполом. Именно поэтому на дореволюционных фотографиях над Киселёвской больницей мы видим позолоченный крест.

Лестница, ведущая в нее с двух сторон, была чугунная, красиво и удобно поставленная. Стены храма были декорированы под белый мрамор; свод украшен цветами с золотыми арабесками; в алтаре был изображен Дух Святой в виде

голубя, окруженный херувимами. Фон иконостаса был белый, по описанию современников, «золотая резьба, как будто бы плавала в нем». Иконы были написаны известными художниками; имелась богатая и изящная церковная утварь. Около 700 книг периодики и православно-религиозного содержания вмещала в себя храмовая библиотека.

Колокольня с семью колоколами была устроена во дворе на северной стороне больничного дома. Колокольня была деревянная, оштукатуренная, покрытая железом, с медным вызолоченным крестом.

Причт церкви состоял из трех лиц (священник, диакон и псаломщик), содержался на капитал, внесенный устроителями на вечные времена. В конце 1890-х годов на содержание причт получал: процентов с церковного капитала 444 руб. и за требоисправления 482 руб., а всего в год 926 руб.

Васильевская больничная церковь около полувека была бесприходной, затем при ней был образован отдельный городской приход (в 1898 г. к приходу относился 41 двор в Шуе, в 1914 г. – 57 дворов).

Васильевская церковь была закрыта постановлением президиума Иваново-Вознесенского губернского исполкома от 4 сентября 1923 года. Богатое убранство интерьеров, включающее росписи, отделку искусственным мрамором и ампирный иконостас, полностью утрачены. Со временем была утрачена колокольня рядом с Киселёвской больницей.

Большинство представителей рода купцов Киселевых были похоронены в Шуе на Троицком кладбище, где имелось их фамильное захоронение. По сведениям шуйских краеведов, захоронение Киселевых в склепе под Киселевской больницей было ликвидировано в советский период. Надгробный камень из склепа сохранился и в настоящее время находится у восточного фасада здания больницы.

В краеведческой литературе долгое время говорилось о других захоронениях, производившихся на территории Киселевской больницы в городе Шуе, однако официальных сведений о таких захоронениях не имеется.

В советский период помещение церкви было перестроено и использовалось как служебное помещение медицинского учреждения. Убранство интерьеров было полностью утрачено.

Окончательно больница была устроена в 1844 году.

При Киселёвской больнице во второй половине XIX века также имелась небольшая богадельня.

В 1905 году Киселёвская частная больница в связи со смертью наследницы Киселёвых Татьяны Ивановны Полуниной перешла в распоряжение города.

После Октябрьской революции 1917 года Киселевская больница была переименована в Советскую больницу.

В 1971 году главным врачом больницы стала Татьяна Лапина, в 1983 году во многом благодаря ее настойчивости, огромному желанию поднять лечебницу на качественный, новый, современный уровень Киселевская больница претерпе-

ла реконструкцию и капитальный ремонт. Полная реконструкция Киселёвской больницы была проведена при поддержке первого секретаря горкома партии Владимира Евгеньевича Метельского (1931–2002).

В 1983 году Киселевская больница пережила реконструкцию, которая была произведена без соблюдения требований законодательства об охране памятников, и это стало причиной того, что была уничтожена значительная часть исторического декора. Здание и прилегающая территория претерпели значительные внутренние перестройки и перепланировки; была сломана парадная лестница, которая вела к больничной церкви. Расширилась территория больницы, т.к. еще в 1920-х годах был срыт крепостной вал с восточной стороны, по основанию которого проходила первоначально историческая ограда.

Во время работ в 1983 году в подвале был обнаружен мраморный памятник Ивану Диомидовичу и Татьяне Андреевне Киселевым. В 1991 году памятник был перенесен во двор Киселевской больницы и освящен.

В 2015 году здание перестало работать в качестве лечебницы, некоторое время перед этим здесь располагался приют для бомжей.

Затем здание, находящееся на балансе Департамента здравоохранения, было передано муниципалитету.

Отдельно следует отметить роль больницы в экологическом каркасе города Шуи. Она находится на высоком коренном берегу реки Тезы, это очень живописное место, здесь имеется неформальная смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на Заречную часть города.

Еще несколько лет назад биологи описали сквер на территории Киселевской больницы. Вдоль бывшего крепостного рва сформирована аллея тополей с липой. Из кустарников встречается вишня обыкновенная.

Описание объекта

Здание состоит из 2-х объёмов: исторической части (основной объём) в осях «1-8» и поздней пристройки в осях «8-9».

Основной объём - двухэтажный с подвалом в осях «2-5» и мезонином в осях «1-2»/ «В-И», П-образный в плане с габаритными размерами 31,0 x 41,0 м. Высота 1 этажа от пола до потолка – 3,9 м, высота второго этажа – 3,9 м, высота помещений мезонина – 2,8 м. Высота здания от планировочной отметки земли до конька кровли двухэтажной части составляет – 12,1...12,75 м, до верха купола мезонина – 20,1 м. Сообщение между 1-м и 2-м этажами осуществляется с помощью трёх лестничных клеток. Подвал имеет три выхода на улицу, сообщение между 1-м этажом и подвалом отсутствует. На момент обследования здание не эксплуатировалось, доступ в подвал отсутствует.

Конструктивная схема здания представлена несущими продольными и поперечными кирпичными стенами с ж/б монолитными и деревянными перекрытиями.

Поздняя пристройка в осях «8-9» (годы постройки 1980 гг.) прямоугольная, одноэтажная с габаритными размерами 12,6х14,2 м. Высота 1 этажа от пола до потолка– 3,9 м. Высота здания от планировочной отметки земли до парапета составляет– 4,5...5,5 м.

Технический журнал по эксплуатации объекта отсутствует.

Объёмно-планировочные решения на момент выполнения обследований представлены в комплекте КНИ.ОЧ «Архитектурно-археологические обмеры».

Здание на момент обследования не эксплуатируется. Инженерные сети полностью отсутствуют. Наблюдается отсутствие оконных заполнений. Наблюдаются дефекты стен, перекрытий, крыши. Отсутствует система водоотведения и снегозадержание. Общее состояние объекта оценивается как ограниченно работоспособное с аварийными участками.

Характеристика объекта и его технического состояния

Экспертная комиссия ознакомилась с материалами обследования технического состояния объекта культурного наследия, представленными в проектной документации. В соответствии с этими материалами объект имеет следующие характеристики.

1. Фундаменты

Обследование фундаментов не производилось. Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности фундаментов и грунтов основания не выявлено.

2. Стены

Основной объём (в осях «1-8»).

Наружные и внутренние несущие стены основного объёма выполнены из полнотелого красного кирпича на сложном растворе.

Перемычки над дверными и оконными проемами кирпичные арочные и клинчатые.

Дефекты и повреждения стен:

- вертикальные сквозные трещины в наружных стенах на всю высоту здания по оси «8» в осях «А-Б» и на пересечении осей «А/7» шириной раскрытие до 10 мм;

- эрозия и разрушение кирпичной кладки в цокольной и карнизных зонах преимущественно на дворовых фасадах.

Кирпичные стены находятся в работоспособном состоянии.

Физический износ стен основного объёма составляет 40%.

Пристройка (в осях 8-9).

Наружные и внутренние несущие стены пристройки выполнены из полнотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе, цокольная часть из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Перемычки над дверными и оконными проемами сборные, ж/б брусковые.

Дефекты и повреждения стен:

- эрозия и разрушение кирпичной кладки на глубину до 20 мм.

Кирпичные стены находятся в работоспособном состоянии.

Физический износ стен пристройки составляет 40%.

3. Перегородки

Перегородки выполнены частично из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм, частично деревянные каркасные, оштукатуренные известковым раствором по драни.

Дефекты и повреждения перегородок:

- следы протечек, образование биопоражений на деревянных перегородках;

- горизонтальные сквозные трещины шириной раскрытия до 15 мм в кирпичных перегородках 1 этажа в осях «1-2», «В-Д», свидетельствуют о просадке основания под перегородкой.

Перегородки находятся в ограниченно работоспособном состоянии с локальными участками в недопустимом состоянии.

Физический износ перегородок составляет 50...70%

4. Перекрытия

Перекрытие подвала.

Перекрытия над подвалом монолитные ж/б.

Обследование перекрытий подвала не выполнялось по причине отсутствия доступа в подвальные помещения.

Дефектов и разрушений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности перекрытий подвала не обнаружено.

Перекрытие 1 этажа.

В осях «5-6», «А-Б» перекрытием служит кирпичный парусный свод, в осях «7-8», «Б-В» – кирпичные цилиндрические своды.

В осях «7-8» и над коридорами перекрытия выполнены в виде монолитной ж/б плиты толщиной 120 мм.

Над остальными помещениями перекрытия деревянные по деревянным несущим балкам сеч. 260х300(н) с шагом 0,9 м между которых уложен накат толщиной 130 мм, оштукатуренный известковым раствором по драни. Лаги выполнены из бревна D200 в два ряда с шагом 1,0 м по которым устроен настил из доски t=50 мм с соединением в шип. В качестве звукоизоляции принята засыпка грунтом.

Дефекты и повреждения:

- в осях «3-4», «Г-Ж» деревянное перекрытие обрушено вследствие пожара;

- в осях «2-5», «К-М» деревянное перекрытие имеет частичные разрушения по причине пожара;

- многочисленные следы протечек по причине отсутствия оконных заполнения на 2-м этажа и аварийного состояния кровли.

Сводчатые и монолитные ж/б перекрытия 1 этажа находятся в работоспособном состоянии.

Физический износ сводчатых и монолитных ж/б перекрытий 1 этажа составляет 20%.

Деревянные перекрытия 1 этажа находятся в ограниченно работоспособном состоянии с локальными аварийными участками.

Физический износ деревянных перекрытий 1 этажа составляет 50%.

Перекрытие 2 этажа.

В осях «7-8» и над коридорами перекрытия выполнены в виде монолитной ж/б плиты толщиной 120 мм.

Над остальными помещениями перекрытия деревянные по деревянным несущим балкам сеч. 260x310(h) с шагом 1,2 м, между которыми выполнен накат толщиной 130 мм, оштукатуренный известковым раствором по дроби. В качестве утеплителя использованы минераловатные плиты толщиной 50...100 мм по слою рубероида.

В осях «3-4», «В-И» в процессе эксплуатации здания был выполнен ремонт перекрытий, о чём свидетельствуют балки и подшив, выполненные из обрезной доски. Также с целью усиления балок перекрытий в осях «2-5»/«А-Б», «1-5»/«И-М» были смонтированы монолитные ж/б прогоны сеч. 200 (300) x700(h), к которым через шпильки М20 крепятся существующие балки перекрытия.

Схема перекрытия 2 этажа и детали конструкций перекрытий представлены в комплекте КНИ.ОЧ. «Архитектурно-археологические обмеры».

Дефекты и повреждения:

-в осях «3-4», «Г-Ж» деревянное перекрытие обрушено вследствие пожара;

-по причине постоянных промочек в результате аварийного состояния кровли до 50% площади деревянных перекрытий 2-го этажа находятся либо в аварийном, либо в предаварийном состоянии;

-теплоизоляционные плиты свалялись, разрушились, утратили теплоизоляционные свойства.

Согласно поверочным расчётам, сечение работоспособных (не поражённых гнилью) балок удовлетворяет требованиям по прогибу и несущей способности от действия существующих нагрузок.

Монолитные ж/б перекрытия 2 этажа находятся в работоспособном состоянии.

Физический износ сводчатых и монолитных ж/б перекрытий 2 этажа составляет 20%.

Деревянные перекрытия 2 этажа находятся в ограниченно работоспособном на 50%, в аварийном состоянии на 50%

Общий физический износ деревянных перекрытий 2 этажа составляет 70%.

Перекрытие мезонина:

В осях «Е-Ж» перекрытие выполнены в виде монолитной ж/б плиты толщиной 120 мм по нижним поясам стальных прокатных двутавров №22.

Над остальными помещениями перекрытия деревянные по деревянным несущим балкам, выполненным и спаренных досок сеч. 50х220(h) с шагом 1,4 м, между которыми уложены щиты из досок толщиной 25 мм, оштукатуренный известковым раствором по дроби. В качестве утеплителя использованы минераловатные плиты толщиной 100 мм по слою рубероида. Балки опираются на кирпичные стены и промежуточные стальные балки-двутавры №22.

Дефекты и повреждения:

-в осях «Ж-И» деревянное перекрытие обрушено вследствие протечек через кровлю;

-в осях «В-Е» по причине постоянных промочек в результате аварийного состояния кровли, также наблюдаются следы промочек и отслоение штукатурного слоя потолка;

-теплоизоляционные плиты сваялись, разрушились, утратили теплоизоляционные свойства.

Монолитные ж/б перекрытия мезонина находятся в работоспособном состоянии.

Физический износ сводчатых и монолитных ж/б перекрытий 2 этажа составляет 20%.

Деревянные перекрытия мезонина находятся в недопустимом состоянии в осях «В-Е», в аварийном состоянии в осях «Ж-И».

Общий физический износ деревянных перекрытий мезонина составляет 80%.

Перекрытие пристройки.

Перекрытием пристройки служат сборные ж/б круглопустотные плиты толщиной 220 мм, которые опираются на наружные и внутренние кирпичные стены.

Перекрытия пристройки находятся в работоспособном состоянии.

Общий физический износ перекрытий пристройки составляет 20%.

5. Лестницы.

Лестничные клетки расположены в осях «6-7»/ «А-Б», «1-2»/ «Е-Ж», «6-7»/ «К-М».

Лестничные марши выполнены из монолитных ж/б ступеней с гранитными проступями по стальным косоурам из прокатных швеллеров №18. Ограждения стальные с деревянным поручнем. Косоуры оштукатурены по стальной сетке.

Дефекты и повреждения лестниц:

-многочисленные сколы, потёртости ступеней;

-деструкция окрасочных покрытия деревянного поручня и стального ограждения.

Лестница находятся в ограниченно работоспособном состоянии.
Физический износ составляет 50%

6. Крыша, кровля

Крыша основного объёма многоскатная, вальмовая. Несущими конструкциями служит система висячих стропильных ног, прогонов, стоек из материалов хвойных пород. Карниз вылетом 700 мм оштукатурен известковым (частично цементно-песчаным) раствором по стальной сетке. Покрытием крыши служит кровельное железо с фальцевым соединением по деревянной обрешётке сеч. D200/2 мм с шагом 350 и необрезной доски толщиной 30 мм. При обследовании стропильной системы выявлено, что в процессе эксплуатации здания были проведены работы по замене стропильных конструкций в осях «6-8».

Доступ в чердачное пространство основного объёма осуществляется через дверной проём по оси 2 из помещения мезонина и через люк-лаз в перекрытии из лестничной клетки в осях «6-7», «А-Б». Освещение подкровельного пространства естественное – через слуховые окна в крыше. Искусственное освещение отсутствует.

Снегозадержание, ограждения и организованная водосточная система на кровле отсутствуют.

Дефекты и повреждения основного объёма крыши:

- обрушение стропильной системы в осях «3-6»/ «К-М», вследствие пожара;
- обрушение стропильной системы в осях «2-3» по оси «А» - утрата карниза и провал крыши в осях «В-И» по оси «4», вследствие утраты несущей способности опорных участков стропильных конструкций (сгнили и сломались);
- при устройстве монолитных ж/б балок в процессе эксплуатации здания для усиления чердачного перекрытия в осях «2-5»/ «А-Б», «1-5»/ «И-М» были обрезаны горизонтальные нижние подстропильные прогоны, что привело к нарушению жесткости и ослаблению стропильной системы;
- слуховые окна перекошены и не имеют заполнений;
- в осях «1-6», «А-В» стропильные конструкции обуглены на глубину до 10 мм рабочего сечения в результате пожара;
- обрешётка поражена гнилью, имеет прогибы, провалы на площади до 80%;
- штукатурный слой карниза увлажнён, отслаивается, что свидетельствует о увлажнении и поражении гнилью карнизных участков стропильных несущих конструкций;
- кровля имеет многочисленные дефекты в виде расхождения фальцевых соединений, загибов картин, деформаций.

Стропильная система основного объёма находится в аварийном состоянии, за исключением участков в осях «6-8», где состоянии ограниченно работоспособное.

Состояние кровли основного объёма аварийное.

Общий физический износ стропильной системы основного объёма составляет 80%.

Общий физический износ стальной кровли основного объёма составляет 90%.

Крыша мезонина двухскатная стропильная с центральным куполом. Несущими конструкциями крыши служат продольные треугольные фермы (шаг 2,0 м) из материалов хвойных пород. По верхним поясам ферм выполнены прогоны, ригели, стойки, на которых установлены опорное кольцо с сегментными стропильными ногами купола.

Дефекты и повреждения крыши мезонина:

- обрушение стропильной системы по оси «И» в результате систематических протечек;
- истощение несущей способности фермы у стены по оси «2»;
- аварийное состояние опорного кольца и конструкций примыкания плоских участков к куполу;
- разрушение опорных участков несущих прогонов под куполом;
- поражение гнилью до 50% сегментных стропильных ног и до 80% обрешётки.

Данные дефекты вызваны систематическими протечками в связи с аварийным состоянием кровельного покрытия

Стропильная система мезонина находится в недопустимом состоянии, конструкции каркаса купола в аварийном состоянии.

Общий физический износ стропильной системы мезонина составляет 75%.

Крыша пристройки эксплуатируемая с покрытием из наплавленных рулонных материалов. Следов активных протечек на плитах перекрытия не обнаружено.

Кровля пристройки находится в ограниченно работоспособном состоянии
Физический износ рулонной кровли пристройки составляет 40%.

7. Оконные и дверные заполнения

Оконными заполнения практически полностью утрачены. Сохранившиеся деревянные блоки не имеют остекления. На 1-м этажа на окнах установлены стальные решётки. Проемы по главному фасаду (по оси «1») и частично на 1-м этаже защиты листами OSB, которые имеют разрушения от действия атмосферных осадков.

Физический износ оконных заполнений составляет 100%

8. Полы

Покрытием полов служат линолеум и керамическая плитка.

Дефекты и повреждения полов:

- износ, разрывы, вздутия покрытия из линолеума, сколы, разрушения керамической плитки.

Общий физический износ полов составляет: подвал - 90%.

9. Внутренняя отделка

Стены оштукатурены и окрашены, потолки частично оштукатурены и окрашены, частично облицованы ПВХ панелями.

Дефекты и повреждения внутренней отделки:

- многочисленные волосяные трещины, отслоение штукатурного слоя, загрязнение, следы протечек и биопоражений.

Физический износ внутренней отделки составляет 100%.

10. Наружная отделка

Фасады оштукатурены и окрашены за исключением дворового фасада мезонина.

Цокольная часть основного объёма облицована мраморными плитами.

Дефекты и повреждения:

- по всем фасадным поверхностям наблюдается отслоение, шелушение окрасочного слоя, эрозия штукатурного слоя, следы систематического замачивания;

- разрушение декоративных кирпичных элементов;

- отслоение облицовочного слоя цоколя.

Общий физический износ наружной отделки составляет 90%.

11. Отмостка

Отмостка отсутствует.

12. Входные группы.

Крыльцо входной группы по оси «1» (главный вход) выполнено из монолитных стенок и ступеней с облицовкой мраморной плиткой.

Дефекты и повреждения входной группы по оси «1»:

- деструкция монолитных бетонных стенок и основания ступеней;

- утрата мраморных плит ступеней, деформация, сколы, просадки.

Эвакуационные выходы по осям «А», «М» имеют монолитные ж/б площадки и консольные плоские ж/б козырьки.

Дефекты и повреждения выходов по осям «А», «М»:

- разрушение защитного слоя арматуры ж/б козырьков.

Входы в подвал по осям «А», «М» выполнены из кирпичных ограждающих стенок с покрытием из кровельного железа, ступени ж/б монолитные. Вход в подвал по оси «4» утрачен (демонтирован).

Состояние входов в подвал аварийное за исключением входа по оси «А».

13. Инженерные сети

Инженерные сети полностью утрачены.

Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.

Результаты проведенного технического обследования проанализированы и систематизированы, представлены авторами экспертируемого проекта в Разделе 2 «Комплексные научные исследования».

Архитектурные и инженерные решения проекта реставрации и приспособления.

Проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17 предусмотрены работы с целью проведения работ по консервации объекта культурного наследия, с сохранением объемно-пространственной композиции в исторических границах несущих стен, ранее выполненного внешнего декоративного убранства, профилировки карнизов, штукатурных наличников и декора, цвета фасада.

Экспертируемым проектом предусмотрены следующие работы.

1. Благоустройство территории:

Выполнить уборку мусора на территории объекта, вырубить древесную и кустарниковую растительность с корчевкой пней в непосредственной близости к фундаменту здания (на расстоянии не менее 3,0 м).

2. Отмостка:

Выполнить новую водонепроницаемую отмостку по периметру наружных стен шириной 900 мм с активным уклоном от здания не менее 2%.

3. Фундаменты. Стены подвала:

Выполнить расчистку засыпанного входа в подвал по оси «4» до верха ограждающих кирпичных стенок входа. Установить временный стальной каркас с покрытием из профлиста Н35 с целью предотвращения попадания влаги в помещения подвала.

4. Стены:

Выполнить ремонт вертикальных сквозных трещин в наружных стенах по оси «8» в осях «А-Б» и на пересечении осей «А»/«7» с помощью спиральных анкеров RSA;

Выполнить демонтаж ограждающих конструкций вентиляционных камер и вентиляционных коробов в чердачном пространстве;

Выполнить демонтаж кирпичных вентиляционных разрушенных шахт из подвала у фасадов по осям «А», «М».

5. Перекрытия:

Установить временные разгрузочные рамы под деревянные перекрытия 1 этажа в осях «2-5», «К-М»;

Восстановить утраченное деревянное перекрытие 1 этажа в осях «3-4», «Г-Ж»;

Восстановить утраченное деревянное перекрытие 2 этажа в осях «З-4», «Г-Ж»;

Выполнить уборку строительного мусора, существующего утеплителя с чердачного перекрытия;

Выполнить демонтаж аварийных участков деревянных перекрытий 2 этажа основного объёма и выполнить новые;

Выполнить демонтаж аварийных участков деревянных перекрытий мезонина и выполнить новые;

6. Стропильная система, кровля:

Выполнить демонтаж штукатурного слоя и подшива карнизов, карнизы облицевать доской $t=25$ мм;

Выполнить устройство водосточных труб, воронок с устройством настенных желобов, выполнить устройство снегозадержания;

Выполнить ремонт разрушенных в результате пожара и протечек стропильных конструкций путём их замены, восстановления и усиления;

Выполнить полную замену обрешётки, конструкций слуховых окон, выполнить демонтаж существующих каркасных вентшахт и устройство новых, не меняя их месторасположения;

Выполнить замену кровельного покрытия. При устройстве новой кровли вертикальные фальцевые стыки вдоль скатов выполнять двойными. Необходимо герметизировать фальцы: на примыкании кровли к выступающим над ней конструкциям и разжелобку (в ендове), металлических листов карнизного свеса и на кровле с уклоном менее 22 градусов. Края кровли на примыканиях к кирпичным выступающим конструкциям следует поднимать на высоту не менее 300 мм и защищать от проникновения атмосферных осадков в подкровельное пространство с помощью стальной планки с последующей герметизацией;

Обеспечить аэрацию подкровельного пространства путем установки аэроэлементов в карнизных и коньковых зонах кровли;

7. Двери, окна:

Выполнить установку ОСВ плит, металлических решеток позади ОСВ плит со стороны внутренних помещений и установку металлических дверей в наружные дверные проемы для предотвращения попадания влаги от атмосферных осадков в помещения, а также для предотвращения несанкционированного доступа в здание;

Выполнить замену покрытия и обрешётки входов в подвал по осям «А», «М». Покрытие принять из профлиста Н35.

8. Входные группы:

Выполнить демонтаж консольных козырьков над выходами по осям «А», «М». Выполнить восстановление входных площадок.

В период выполнения работ по консервации здания могут быть выявлены дополнительные дефекты и повреждения несущих конструкций объекта.

В процессе консервационных работ, при вскрытии строительных конструкций, возможна выдача дополнительных рекомендаций.

XI. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

Представленная на экспертизу документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании. В связи с этим, необходимости в сборе дополнительных документов и материалов по рассматриваемому объекту не было. Отдельный перечень в приложении не требуется.

При проведении экспертизы использованы следующие нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

1. ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

2. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

3. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».

4. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39/12-ГП «Разъяснения о научно-проектной документации».

XII. Обоснования выводов экспертизы.

Содержащиеся в рассмотренной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17 проектные решения направлены на обеспечение сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия и соответствуют видам работ, предусмотренных ст. 41 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объём проектной документации, состав видов работ соответствуют объёму, предусмотренному Заданием на проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия, выданного комитетом Ивановской области по государственной охране культурного наследия от 09.08.2023 г. № 23.

Проектные решения не влекут за собой изменение или утрату элементов, составляющих Предмет охраны объектов культурного наследия, утвержденного распоряжением Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 12 августа 2015 г. № 436 «О внесении изменений в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17)».

Проектные предложения, содержащиеся в проектной документации, разработаны на основании данных, полученных в ходе выполнения комплексных научных исследований. Проектными решениями учтены данные инженерного обследования объектов культурного наследия.

Состав, содержание и оформление разделов проектной документации соответствуют рекомендациям действующих нормативных документов, в т.ч. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Документация разработана АО «Ивановореставрация» (г. Иваново), имеющее действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.05.2013 года № МКРФ 00772.

XIII. Выводы экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17, разработанная АО «Ивановореставрация» (г. Иваново) в 2025 году, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**).

XIV. Перечень приложений к заключению экспертизы.

1. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 9 листов.

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданное комитетом Ивановской области по государственной охране культурного наследия от 09.08.2023 г. № 23 – 7 листов.

- Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 12 августа 2015 г. № 436 – 2 листа.

2. Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 01 июня 2025 г. – 5 листов.

3. Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 09 июня 2025 г. – 2 листа.

XV. Дата оформления заключения экспертизы – 09 июня 2025 г.

Акт экспертизы подписан усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Щеглов

Ответственный секретарь комиссии

А.М. Подколзин

Член экспертной комиссии

О.В. Дорохина

Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 09 июня 2025 г.

Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

СОГЛАСОВАНО:¹ Заместитель главы по вопросам архитектуры, имущества и муниципального контроля (должность) Администрации городского округа Шуя Ивановской области (наименование организации) Курилов Алексей Васильевич (Ф.И.О.) (подпись) _____ 20 ____ г. М.П.²	УТВЕРЖДАЮ: Председатель (должность) комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия (наименование органа охраны объектов культурного наследия) Макаров Александр Александрович (Ф.И.О.) (подпись) _____ 20 ____ г. М.П.
--	--

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

от 09.08.2023 № 23

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

«Больница Киселевская», 1844 г.
Объект культурного наследия федерального значения.

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Ивановская область
(субъект Российской Федерации)

город Шуя
(населенный пункт)

улица Союзная д. 17 корп./стр. - офис/кв. -

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (законный владелец):

Городской округ Шуя
(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)

Адрес места нахождения:

Ивановская область
(субъект Российской Федерации)

Шуя
(населенный пункт)

улица Советская д. 48 корп./стр. - офис/кв. -

¹ Подписывается собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (с указанием должности и наименования организации – для юридического лица; фамилии, имени, отчества (при наличии) – для физического лица).

² При наличии печати.

СНИЛС ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОГРН/ОГРНИП	1	0	2	3	7	0	1	3	9	2	6	1	5	-

Ответственный представитель:	Курилов Алексей Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Контактный телефон ⁴ :	4-12-05
Адрес электронной почты:	admin@okrughshuya.ru

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Дата	07.06.2016
Номер	103-о
Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ	Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 09.07.2012 № 73.

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны⁵:

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден распоряжением Департамента культуры и туризма Ивановской области от 12.08.2015 № 436:
Градостроительное положение: в центре города Шуи, на «красной линии» ул. Союзной.
Объемно-пространственная композиция: двухэтажный на подвале, П-образный в плане объем, перекрытый вальмовой кровлей. Мезонин над центральной частью, перекрытый двускатной кровлей. В центре мезонина – низкий глухой барабан на квадратном невысоком постаменте, завершен ушлонным куполом.
Конструкции и материалы: стены кирпичные, оппукатуренные, кровли и покрытие купола металлические.
Элементы фасадной композиции: симметрия главного фасада. Порттик из шести полуколонн ионического ордера, поставленный на слабо выступающий ризалит первого этажа. Завершение порттика треугольным фронтоном. Арочные окна в интерколумниях второго этажа, в других частях здания окна прямоугольные. Формирование горизонтальных членений за счет цоколя, междуэтажных полочек и широкого фриза. Металлические решетки между полуколоннами под арочными окнами. Надпись в поле фриза на главном фасаде (восстановление исторического текста).
Элементы оформления фасадов: профилировка карнизов, лепные композиции по осям окон во фризе, рисунок решеток под арочными окнами, профилировка архивольтов, подоконные полочки на консолях. Рисунок оконных переплетов.

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

³ Для физического лица.

⁴ Включая код населенного пункта.

⁵ В случае отсутствия утвержденного предмета охраны делается пометка «Необходимо разработать и утвердить в Органе охраны объектов культурного наследия».

Отсутствуют.

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (консервационные, научно-исследовательские и изыскательские, реставрационные, ремонтные работы):

Раздел 1. Предварительные работы:

- исходно-разрешительные материалы;
- результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нем материалами;
- программа научно-исследовательских работ;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- предложение о стоимости разработки научно-проектной документации для заключения договора подряда на ее выполнение;
- план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия;
- фотофиксация объекта культурного наследия до начала работ;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предварительные работы могут выполняться на основании отдельного договора и в дальнейшем могут быть включены в сводный сметный расчет на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
- историко-архивные и библиографические исследования; - архитектурные обмеры; - натурное изучение объекта культурного наследия, в том числе архитектурные исследования, исследования технологии отделочных материалов; - инженерные изыскания (инженерно-геодезические работы; инженерно-геологические работы; инженерно-гидрологические работы). При устройстве на объекте культурного наследия оплaжек, шурфов, осуществлении раскопок и других натурных исследований, необходимых для подготовки проекта реставрации и производства работ, выполняется соответствующая документация на каждое отдельное исследование (например, акты на проведение исследований в натуре, специальные журналы по установленной форме, фотографии, фиксирующие конкретные элементы памятника, обнаруженные раскрытием, и т.д.). Результаты проделанной работы сдаются в форме отчета о научно-исследовательской работе, выполненного в порядке, установленном ГОСТ 15.101-98, и в соответствии с ГОСТ 7.32.-2001 или по иной другой форме установленной действующими стандартами. Отчеты являются основным обобщающим материалом для обоснования проектных решений.	При необходимости.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления⁶:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)	2. Проект
Эскизный проект – стадия проектной документации, содержащая принципиальные решения и дающая научно-методическое обоснование проектных решений (архитектурные и конструктивные решения проекта): - пояснительная записка с научным обоснованием проектных решений; - архитектурные решения; - конструктивные и объемно-планировочные решения.	- пояснительная записка; - архитектурные решения; - конструктивные решения; - перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; В случае, если работы затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта: а) пояснительная записка с исходными данными по подготовке проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; в) планировочные решения; г) конструктивные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; е) проект организации реставрации; ж) перечень мероприятий по охране окружающей среды; з) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; и) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту культурного наследия; к) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия; л) смету на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования; м) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в части оснащенности объекта культурного наследия приборами учета используемых энергетических ресурсов. Архитектурные, конструктивные, объемно-планировочные, инженерные и технологические

⁶ Указывается, что в случае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, разработка проектной документации и проведение работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30 (ч. 1), ст. 3128; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 22, ст. 79; № 26 (ч. 1), ст. 3867; № 27 (ч. 2), ст. 4302, ст. 4303, ст. 4305).

	решения по реставрации, консервации, объекта культурного наследия, приспособлению его для современного использования определяются на основании научных исследований, проведенных до начала выполнения производственных работ.
--	---

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ - рабочие чертежи; - смета на выполнение производственных работ на объекте и изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления. Рабочая документация разрабатывается на основе согласованного проекта реставрации и может выдаваться заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом, включенным в состав договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, и может уточняться и дополняться в процессе производства ремонтно-реставрационных работ. По согласованию с подрядными производственными организациями рабочая документация может разрабатываться в сокращенном объеме, а для работ производимых в рамках утвержденных стандартов практики, допускается составление ведомостей, содержащих перечень и объемы работ (дефектных ведомостей, описей работ).	2. Этап в процессе производства работ При продолжительности производства ремонтно-реставрационных работ более одного года рабочая документация может разрабатываться на каждый последующий год на соответствующие виды и объемы работ, согласованные с подрядными производственными организациями.
---	--

Раздел 5. Отчетная документация ⁷:

- данные о проведенных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе проектных решениях и их реализации в процессе осуществления производственных работ; - фотографические материалы, характеризующие памятник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте; - систематизированные фиксационные материалы, описание использованных научных методов исследования и способов реставрации, научные выводы о результатах реставрации и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия и его зон охраны.

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

В соответствии со статьями 30, 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
--

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Научное руководство и авторский надзор осуществляется в лице автора или авторского коллектива.
--

⁷ Раздел заполняется в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы» (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2015 № 38666) (с изменениями, внесенными приказом Минкультуры России от 05.11.2015 № 2725 «О внесении изменения в Порядок приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденный приказом Минкультуры России от 25 июня 2015 г. № 1840» (зарегистрирован в Минюсте России 23.11.2015 № 39809).

При осуществлении ремонтно-реставрационных работ, для фиксации предложений и замечаний лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, ведется Журнал работ по сохранению объектов культурного наследия установленной формы, который составляется разработчиком научно-проектной документации и передается заказчику. Журнал технического надзора ведется отдельно по форме определенной органами государственного строительного надзора. Научное руководство осуществляется научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции:

- осуществление контроля за проводимыми в процессе производства исследованиями;
- научно-методическая оценка принимаемых в процессе производства работ решений, влияющих на сохранность элементов подлинности объекта культурного наследия;
- решение о вынесении предложений по изменению проектных решений на рассмотрение органов государственной охраны объектов культурного наследия;
- ответственность за составление научно-реставрационного отчета.

Авторский надзор предусматривает:

- контроль соответствия производимых ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия рабочей проектной документации и требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил (в случае отсутствия технических регламентов);
- при необходимости контроль правильности вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на конструкции объекта культурного наследия;
- контроль за качеством и соблюдением технологии производства ремонтно-реставрационных работ, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов культурного наследия;
- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, и контроль исполнения;
- содействие ознакомлению работников, осуществляющих производственные работы по сохранению объектов культурного наследия, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией;
- информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов; В данном случае контролер должен приостановить работу и довести сведения о нарушениях до заказчика и органов охраны памятников;
- участие в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность сохраняемых объектов культурного наследия и в приемке в процессе выполнения производственных работ по сохранению отдельных ответственных конструкций объектов культурного наследия;
- приостановку проведения отдельных видов работ при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушения конструкций, в случае отступлений в процессе производства работ от принятых проектных решений, при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора.

В процессе авторского надзора осуществляется регулярное ведение Журнала работ по сохранению объектов культурного наследия с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Указания автора или членов авторского коллектива, действующих на основании согласованной в установленном законодательством порядке научно-проектной документации, являются обязательными для Заказчика и всех должностных лиц и исполнителей подрядных производственных организаций и могут быть отменены только органом государственной охраны памятников истории и культуры.

Автор или научный руководитель авторского коллектива имеет право требовать от Заказчика применения экономических или иных установленных законодательством Российской Федерации санкций к подрядным производственным организациям в случаях выполнения работ с систематическим отступлением от рабочей проектно-сметной документации и указаний авторского надзора, с нарушением технологии производства и низким качеством.

11. Дополнительные требования и условия⁸:

Строгое соблюдение норм Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Задание подготовлено:

Начальник отдела, комитет
Ивановской области по
государственной охране объектов
культурного наследия

(должность, наименование органа
охраны объектов культурного наследия)



(Подпись)

Гравин Александр Васильевич

(Ф.И.О. полностью)

⁸ После заключения государственного контракта (договора) указывается: необходимость уведомления Органа охраны объектов культурного наследия об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия; работы проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».



**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » 08 2015

г. Иваново

№ 436

**О внесении изменений в предмет охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание городской больницы с оградой и
решеткой», 1841 г., расположенного по адресу: Ивановская область,
г. Шуя, Союзная ул., 17**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 04.12.2014 № 507-п «Об утверждении Положения о Департаменте культуры и туризма Ивановской области», актом государственной историко-культурной экспертизы по уточнению сведений об объекте культурного наследия федерального значения «Здание городской больницы с оградой и решеткой, 1841 г., расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Союзная, д. 17, от 09.06.2015 (эксперт А.М. Тихомиров):

1. Внести изменения в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской больницы с оградой и решеткой», 1841 г., расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, Союзная ул., 17, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.06.2014 № 969 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской больницы с оградой и решеткой», 1841 г., расположенного в Ивановской области (г. Шуя), и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно приложению.

2. Информировать заинтересованных лиц о принятии настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента, начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Департамента

А.Ф. Мартынова.

**Первый заместитель
начальника Департамента,
статс-секретарь**



Н.М. Свизова

Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 09 июня 2025 г.

ПРОТОКОЛ

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17.

«01» июня 2025 г.

Совещались:

Дистанционно - Щеглов Александр Александрович – образование высшее, инженер, стаж работы 21 год, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24 августа 2023 г. № 2483 (- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

Дистанционно - Подколзин Артём Михайлович – образование высшее, инженер, стаж работы 15 лет, государственный эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179 (- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

Дистанционно - Дорохина Ольга Владимировна – образование высшее, инженер, стаж работы 40 лет, государственный эксперт, аттестована при-

казом Министерства культуры Российской Федерации от 24 августа 2023 г. № 2483 (- проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
5. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Щеглов А.А., Подколзин А.М., Дорохина О.В.

Принято единогласно.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Щеглова А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Подколзина А.М.

Принято единогласно.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комис-

сии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

Принято единогласно.

4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
01.06.2025	Организационное заседание экспертной комиссии	Дорохина О.В. Подколзин А.М. Щеглов А.А.
01.06.2025 – 08.06.2025	Работа экспертной комиссии	Дорохина О.В. Подколзин А.М. Щеглов А.А.
09.06.2025	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Дорохина О.В. Подколзин А.М. Щеглов А.А.

Принято единогласно.

5. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации, разработанной в 2025 г. АО «Ивановореставрация» (г. Иваново), в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
I	Раздел 1. Предварительные работы Книга 1.		
	ПР	Часть 1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.	
	ПР	Часть 2. Исходно- разрешительные материалы	
	ПР	Часть 3. Результаты предварительного исследования при ознакомлении с памятником и имеющимися о нем материалами	
	ПР	Часть 4. Программа научно- исследовательских работ	
	ПР	Часть 5. План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия	
	ПР	Часть 6. Фотофиксация объекта культурного наследия до начала работ	
	ПР	Часть 7. АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности	
II	Раздел 2. Комплексные научные исследования		
	НИ	Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования	
	НИ	Часть 2. Натурное изучение объекта культурного наследия. Инженерно-техническое обследование несущих конструкций с заключением и рекомендациями по ремонту.	
	ОЧ	Часть 3. Натурные исследования. Архитектурно-археологические обмерные	
		Часть 4. Отчет по комплексным научным исследованиям	

III	Раздел 3. Проект реставрации и приспособления		
	Стадия 2. Проект		
Книга 1.			
	ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка	
Книга 2. Часть 2.			
	АР	Архитектурные решения	
	КР	Конструктивные решения	
Книга 3.			
	СМ	Часть 3. Сводный сметный расчет.	

Решили: Дополнительные материалы не требуются.
Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Щеглов

Ответственный секретарь комиссии

А.М. Подколзин

Член экспертной комиссии

О.В. Дорохина

Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 09 июня 2025 г.

ПРОТОКОЛ

итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17.

«09» июня 2025 г.

Совещались по дистанционной связи:

Щеглов Александр Александрович – председатель Экспертной комиссии;

Подколзин Артём Михайлович - ответственный секретарь Экспертной комиссии;

Дорохина Ольга Владимировна – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17 разработанная 2025 году АО «Ивановореставрация» (г. Иваново), соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Больница Киселевская», 1844 г. (консервация), располо-

женного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 17 с положительным заключением и рекомендовать проект для согласования в установленном порядке. Принято единогласно.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF).

Председатель экспертной комиссии

А.А. Щеглов

Ответственный секретарь комиссии

А. М. Подколзин

Член экспертной комиссии

О.В. Дорохина

